

Ablauf für Anlieferer Schubboden

- An der Waage mit Kennzeichen melden
- Auf Anweisung des Waagepersonals auf die Waage fahren.
Fahrzeug verlassen, Entladeanweisungen und Laufschein in Empfang nehmen
- In die „Wartezone an“ einfahren und sich beim Radladerfahrer (Halle 4) melden
- Auf Anweisung in Halle 3 oder Halle 4 kippen
- Nach dem Entladen den Laufschein vom Radladerfahrer unterschreiben lassen
und zügig aus der Entladezone/vom Umsattelplatz fahren
- Auf die Waage fahren, Motor abstellen und Fahrzeug verlassen
- Im Büro Ladeanweisung abgeben und Wiegekarte abholen
- Waage und Betriebsgelände zügig verlassen

**Achtung: das Abstellen von Fahrzeugen außerhalb der Öffnungszeiten in der Zufahrt
zur Theodor-Heuss-Straße 111 ist strikt untersagt!!**